

# NO MORE FOAM



O No More Foam é um antiespumante de ação rápida para a eliminação de espuma desagradável em banheiras de hidromassagem e spas. O No More Foam só deve ser utilizado quando há espuma presente.

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Agitar bem a garrafa.
2. Rodar o bocal no pulverizador da posição STOP para a posição SPRAY.
3. Pulverizar moderadamente sobre a área afetada, evitando uma sobredosagem.
4. Após a utilização, rodar o bocal do aplicador de SPRAY para STOP e armazenar o frasco em segurança.

## CONSELHOS PROFISSIONAIS:

1. Aplicar sempre o No More Foam com a bomba a funcionar para ajudar a distribuição.
2. Quando há espuma na sua banheira de hidromassagem ou spa, é um sinal de que a água está desequilibrada, nomeadamente com altos níveis de compostos indesejáveis dissolvidos.
3. Estes provêm do suor, óleo, champô e sabão dos utilizadores da spa, combinados com a maior temperatura de funcionamento, a agitação vigorosa da água e a introdução de ar.
4. Encorajar sempre os utilizadores a tomar banho antes da utilização para ajudar a minimizar a formação de espuma da água.
5. A dosagem excessiva com antiespumante pode inverter o processo e na realidade aumentar a formação de espuma ao longo do tempo.

**NOTA:** O No More Foam não remove ou inativa compostos causadores de espuma. Apenas reduz temporariamente a sua capacidade de produzir espuma.

Para mais informações, acesse ao nosso website: [www.lo-chlor.co.uk](http://www.lo-chlor.co.uk)